

АКТ обследования №r066-s0293_(КОД объекта СКЗИ)«26» ноября 2021 г

Местонахождение: Свердловская область, г. Богданович, ул. Кунавина, 31
(адрес, здание, сооружение, помещение)
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Заказчик: - средняя общеобразовательная школа №2
(наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от «2» ноября 2021 года №0410/119, составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

№ п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
Размещение			
1.	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении	Да	
2.	Этаж № <u>2</u> / <u>4</u> (этажность здания)	2	Номер этажа из общего количества этажей в здании
3.	На окнах установлена металлическая решетка/ставни	нет	Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания.
4.	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению	Да	Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
5.	Установлена прочная входная дверь в помещении	Да	
6.	Установлен замок	Да	
7.	Имеется сейф для хранения ключей от помещения	Да	
Охрана			
8.	Имеется круглосуточная охрана здания	Да	
9.	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в данное помещение	Да	
10.	Установлена охранная (на открывание окон и дверей) сигнализация в данном помещении,	нет	

№ п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
	связанная со службой охраны здания или дежурным		
11.	Установлена пожарная сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	Да	
12.	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО	Да	Охрана проверяет состояние системы охраны
13.	Созданы условия соблюдения требований к системе электропитания (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)	Да	
14.	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C)	Да	
15.	Установлено заземление	нет	
16.	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения	нет	Вне зависимости от размещения узла доступа

*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении

Под руководством (должность, ФИО) Главного специалиста Отдела эксплуатации средств криптографической защиты информации Рохина Никиты Сергеевича представителем ПАО «Ростелеком» (должность, ФИО) сервисным инженером Таскиным Евгением Николаевичем

было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.

Представитель Заказчика

Директор
(должность)

(подпись)

Бежан Е.В.
(расшифровка
подписи)

Представитель Исполнителя

Сервисный инженер
(должность)

(подпись)

Таскин Е.Н.
(расшифровка
подписи)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022212

Владелец Бежан Елена Валерьевна

Действителен с 18.04.2023 по 17.04.2024